

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«БОРОДИНСКИЙ»

СОГЛАСОВАНО:
Представитель работников

Физик В.Г.Физик
«06» 08 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор КГБУ СО
«КЦСОН «Бородинский»
В. Дворянчик
2020 г.



ИОТ 009-2020

Инструкция по технике безопасности
при работе на копировально-множительной технике

Инструкция по технике безопасности при работе на копировально-множительной технике

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Настоящая инструкция разработана для сотрудников краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Бородинский» (далее - Центр), работающих на копировально-множительной технике (далее - Оборудование).

1.2. К работе на Оборудовании допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, а также инструктаж по электробезопасности для неэлектрического персонала с присвоением 1 группы по электробезопасности.

1.3. При работе на Оборудовании на работника воздействуют следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

- электрический ток;
- статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении аппаратов;
- электромагнитное излучение;
- шум, обусловленный конструкцией аппаратов;
- химические вещества, выделяющиеся при работе аппаратов.

1.4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, правил внутреннего трудового распорядка Центра, требования производственной санитарии, пожарной безопасности, охраны труда и электробезопасности.

1.5. Запрещается что-либо класть на оборудование.

1.6. Работник несет ответственность за соблюдение настоящей инструкции в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Осмотреть Оборудование и рабочее место.

2.2. Проверить исправность Оборудования, включающих и выключающих устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и порядок на рабочем месте.

2.3. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места.

2.4. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить заведующему отделения или директору Центра, и до устранения неполадок и разрешения к работе не приступать.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. При выполнении работ необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других работников.

3.2. Во время работы обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели Оборудования, не игнорировать их.

3.3. Не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим током или вызвать слепоту.

3.4. Не производить включение/выключение мокрыми руками.

3.5. Не ставить на Оборудование емкости с водой, не класть металлические предметы.

3.6. Если он перегрелся, стал дымиться, появился посторонний запах или звук необходимо незамедлительно отключить от электросети.

3.7. Не эксплуатировать Оборудование, если его уронили или корпус был поврежден.

3.8. Вынимать застрявшие листы можно только после отключения из электросети.

3.9. Все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после отключения Оборудования от электросети.

3.10. Запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала.

3.11. Запрещается работать на Оборудовании с треснувшим стеклом.

3.12. Обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки картриджей, узлов и т.д.

3.13. Просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной ветошью.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В любых аварийных ситуациях или при возникновении опасности для жизни и здоровья работников следует остановить работу, сообщить заведующему отделения или директору Центра, принять меры к устраниению таких ситуаций и опасностей.

4.2. При обнаружении пожара или явных признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.):

- нажать ближайшую кнопку ручного пожарного извещателя;
- сообщить в пожарную охрану по телефону «01» - со стационарного или «112» - с мобильного, сообщив свой точный адрес, фамилию и объект пожара;
- приступить к эвакуации людей;
- приступить к тушению возгорания имеющимися в наличии первичными средствами пожаротушения, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности.

4.3. Если во время работы обнаружится неисправность Оборудования или работник почтывает хотя бы слабое действие тока, необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об этом заведующему отделения или директору Центра.

4.4. Если с работником произошёл несчастный случай или внезапное резкое ухудшение самочувствия, следует прекратить работу, оказать первую помощь и немедленно сообщить о случившемся заведующему отделения или директору Центра, при необходимости вызвать скорую помощь по телефону «103».

Сохранить обстановку места происшествия, если это не представляет опасности для окружающих.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

- 5.1. Остановить Оборудование и выключить из электросети, при отключении не тянуть за сетевой шнур.
- 5.2. Привести в порядок рабочее место.
- 5.3. О замеченных неисправностях в оборудовании сообщить заведующему отделения или директору Центра.