


КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ «БОРОДИНСКИЙ»

СОГЛАСОВАНО:

Представитель работников

 В.Г.Физик  
«08» 08 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор КГБУ СО

«КЦСОН «Бородинский»

 А.В. Дворянчик

2020 г.



ИОТ 016-2020

Инструкция по охране труда  
при работе со швейной машиной

## **ИОТ 016-2020**

# **Инструкция по охране труда при работе со швейной машиной**

### **1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

Данная инструкция разработана для работающих со швейной машиной в краевом государственном учреждении социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Бородинский» (далее – Центр).

1.1. К работе на швейной машине допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр, инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, а также инструктаж по электробезопасности для неэлектрического персонала с присвоением 1 группы по электробезопасности.

1.2. При работе на швейной машине на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- уколы пальцев рук иголками и булавками;
- травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами и при работе на швейной машине;
- поражение электрическим током при работе на электрической швейной машине.

1.3. При выполнении работ с тканью используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный или фартук, косынка. При работе на электрической швейной машине используется диэлектрический коврик.

### **2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

2.1. Осмотреть рабочее место, убрать с него всё, что мешает работе, освободить проходы и не загромождать их во время работы, надежности крепления швейной машины на столе.

2.2. Убедиться в наличии и исправности защитного заземления (зануления) корпуса электрической швейной машины, наличие диэлектрического коврика на полу около машины

2.3. Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок.

2.4. Рабочее место должно быть достаточно освещено.

2.5. Ознакомится с прилагаемым к швейной машине паспортом завода-изготовителя (инструкция по эксплуатации).

2.6. Перед включением электрических приборов убедиться в исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Во время работы на швейной машине запрещено:

- наклоняться близко к движущимся частям швейной машины;
- держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их иглой;
- не оставлять оборудование без присмотра;
- кладь на педаль швейной машины различные предметы;
- применять горючие жидкости для чистки электрооборудования;
- запрещается производить разборку швейной машины посторонним лицам;

3.2. Хранить иголки и булавки в определенном месте (на подушке, специальной коробке), не оставлять их на рабочем месте.

3.3. Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни в коем случае не брать иголки в рот.

3.4. Шить иголками только с наперстком.

3.5. Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя.

3.5. Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины.

3.6. Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их иголкой.

3.7. При эксплуатации и уходе за электрооборудованием не допускать попадания влаги внутрь корпуса.

3.8. Перед обслуживанием и уходом за ней необходимо отключить машину от электрической сети.

3.9. Необходимо соблюдать осторожность при выполнении следующих действий: заправка нити, выбор шитья разных типов строчек, выметывание петли и пришивание пуговиц, сметывание и аппликаирование и т.д.

3.10. Перед включением швейной машины убедиться в том, что приведённое в инструкции по эксплуатации значение напряжения соответствует напряжению в сети, к которой будет подключена швейная машина.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1. В случае поломки швейной иглы или булавки, обломки их не бросать на пол, а убрать в урну для мусора.

4.2. При появлении посторонних шумов, запаха гари необходимо сразу отключить от сети (по возможности) и сообщить заведующему отделения, либо директору Центра о произошедшем. Далее вызвать специализированную ремонтную службу и только после устранения неполадок приступить к работе на швейной машине.

4.3. При получении травмы оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщить об этом заведующему отделения, либо директору Центра, при необходимости вызвать «Скорую помощь» по телефону «03» со стационарного или «112» с мобильного или доставить пострадавшего в медучреждение.

4.4. При возникновении пожара, задымлении:

- нажать ближайшую кнопку ручного пожарного извещателя, оповестив тем самым работников и получателей социальных услуг Центра (далее - получателей) о пожаре;
- сообщить по телефону «01» (с городского), либо «112» (с мобильного) в пожарную охрану, сообщив свой точный адрес, фамилию и объект пожара;
- начать эвакуацию находящихся получателей и работников из здания;
- по возможности обесточить электропитание;
- приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни;
- покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

### 5.1. По окончании работы работник обязан:

- отключить от сети, выдернув вилку из розетки. Категорически запрещается тянуть за провод при выключении швейной машины;
- проверить внешним осмотром исправность швейной машины;
- протереть рабочую поверхность швейной машины от загрязнений;
- привести в порядок рабочее место;
- проветрить помещение;
- вымыть руки с мылом теплой водой и снять специальную одежду (если имеется);
- закрыть окна и выключить освещение;
- закрыть помещение на ключ и сдать ключ на ресепшен.

5.2. Обо всех недостатках, замеченных во время работы на швейной машине и принятых мерах по их устраниению сообщить непосредственному руководителю.